

Objektbericht

Eingang mit Vordach, Aussen- und Innengeländer

Bauherrschaft: Mitac Immobilien AG
Architekt: Mitac Architektur AG
Baujahr: 2019

Leistungen:

- Planung, Herstellung und Montage
- Aussen- und Innengeländer, Handlauf

Oberfläche:

- Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- CNS geschliffen Korn 320



Objektbericht



Objektbericht

